



151300110071

2015闽质监验字051号

任务来源: (2018) JCM-010

报告编号: (2018)MJJCF-B0063 报告日期: 2018

委 托	名称	优达(中国)有限公司	林
	地址	厦门市集美区杏南路63号	

检验报告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): www.fcii.net, www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告



任务来源: (2018) JCWF-013

检验性质: 委托检验

报告编号: (2018)MJJCF-B0063 报告日期: 2018-05-04

第 1 页 共 2 页

委 托 单 位	名称	优达(中国)有限公司			样品名称	三孔浴缸龙头	
	地址	厦门市集美区杏南路63号			商 标	/	
	电话	0592-6665898	邮编	361022	型 号	FB9131-CP	
	传真	0592-6206423	电子 邮箱	sc_hmc@yota china.com	规 格	/	
		等 级	/				
		出厂编号	/				
		生产日期	/				
生产单位		/					
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/	
	地点	/			抽样基数	/	
	方法	/			抽样数量	/	
样 品 概 况	数量	1套			接收日期	2018-04-23	
	说明	样品符合试验条件要求。					
检 验 依 据	GB18145-2014《陶瓷片密封水嘴》						
检 验 结 果	(见续页)						
检 验 结 论	该样品所检项目符合GB 18145-2014标准要求。						
说 明	委托单位提供信息: 商标为HCG。						
检 验 日 期	2018-04-28 ~ 2018-05-02			检 验 地 点	杨南街实验室		

批准: 张朝辉

审定: 陈霖

主检: 柯志祥

注: 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!

福建省产品质量检验研究院

检验报告

编号: (2018)MJJCF-B0063
第 2 页 共 2 页

(续页)

三孔浴缸龙头检验结果

序号	检验项目		技术要求	样品数量(套)	检验结果	
1	外观		镀层表面光泽均匀, 不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺等缺陷。	1	符合要求	
2	抗水压机性能	阀芯上游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.1.1 进行试验, 水嘴阀芯上游任何零部件应无永久性变形。	1	符合要求	
		阀芯下游	按标准 GB 18145-2014 第 8.6.1.2 进行试验, 水嘴阀芯下游任何零部件应无永久性变形。		符合要求	
3	密封性能	阀芯及阀芯上游		1	符合要求	
		阀芯下游			符合要求	
		冷热水隔墙			符合要求	
		浴缸与淋浴手动转换开关	转换开关处于浴缸位置		按 GB 18145-2014 标准中第 8.6.2.3.1 进行试验, 水嘴淋浴出水口无渗漏。	符合要求
转换开关处于淋浴位置	按 GB 18145-2014 标准中第 8.6.2.3.1 进行试验, 水嘴浴缸出水口无渗漏。		符合要求			
4	表面耐腐蚀性能		水嘴按标准 GB 18145-2014 第 8.6.7 进行酸性盐雾试验后, 应不低于 GB/T 6461-2002 标准的表 1 中外观评级 (Ra) 9 级的要求。	1	10 级	
5	流量 Q (L/min)		淋浴位	不带花洒	$Q \geq 6.0$	9.3
				带花洒	$4.0 \leq Q \leq 9.0$	4.2
			浴缸位	全冷或全热位置	$Q \geq 6.0$	7.4
				混合水位	$Q \geq 6.5$	7.6

注: 1. 样品为单柄双控浴缸水嘴; 2. 外表面为镀层。

(以下空白)