



151300110071



2015闽质监验字051号

报告编号: (2017)MJJCF-X0089

报告日期

委 托	名称	优达(中国)有限公司
	地址	福建省厦门市集美区杏南路63号

检 验 报 告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): www.fcii.net, www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

检测报告专用章

(2) 检验性质: 委托检验

任务来源: (2016)JCWF-004

报告编号: (2017)MJJCF-X0089

报告日期: 2017-04-27

第 1 页 共 2 页

委托单位	名称	优达(中国)有限公司			样品名称	不锈钢高压软管
	地址	福建省厦门市集美区杏南路63号			商 标	/
	电话	0592-6665898	邮编	361022	型 号	F00015-1
	传真	0592-6206423	电子邮箱	sc_hmc@yota china.com	规 格	600mm
生产单位		/				
抽样概况	日期	/			抽样单位	/
	地点	/			抽样基数	/
	方法	/			抽样数量	/
样品概况	数量	6根			接收日期	2017-04-11
	说明	样品符合试验条件要求。				
检 验 依 据	GB/T23448-2009《卫生洁具 软管》					
检 验 结 果	(详见续页)					
检 验 结 论	该样品所检项目符合GB/T23448-2009标准要求。					
说 明	委托单位提供以下信息: 样品商标为HCG。					
检验日期	2017-04-17 ~ 2017-04-25			检验地点	杨南街实验室	

批准: 张朝辉

审定: 张朝辉

主检: 巫红军

注: 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

(续页)

编号: (2017)MJJCF-X0089
第 2 页 共 2 页

不锈钢高压软管检验结果

序号	检验项目		技术要求	样品数量	检验结果	单项判定
1	外观		金属外管表面不应有剥层、气泡、氧化皮、锈斑、裂纹、油污、明显划伤、压痕、尖锐折叠等缺陷。	3	均符合要求	合格
			软管接头的内外表面不应有裂纹、凹凸等明显缺陷；螺纹表面不应有断牙、凹痕等缺陷。		均符合要求	
2	螺纹连接	螺纹扭矩	软管两端连接螺纹承受 20N·m 力矩后，螺纹应无裂纹、损坏。	3	均符合要求	合格
		管螺纹精度	应符合 GB/T7307 的要求, 其中外螺纹精度等级应不低于 B 级。有效连接螺纹牙数应不少于 3 牙。	3	均符合要求	合格
3	耐老化性		按 GB/T 23448-2009 标准 7.10 规定方法进行试验后，软管各部分应无破裂、渗漏或其他缺陷出现。	6	均符合要求	合格
4	密封性		按 GB/T 23448-2009 标准 7.4 规定方法进行试验时，软管各部位应无破裂、渗漏或其他缺陷出现。	1	符合要求	合格
5	耐压性		按 GB/T 23448-2009 标准 7.5 规定方法进行试验时，软管各部位应无破裂、渗漏或其他缺陷出现。	1	符合要求	合格

注：该产品用途为连接冷水软管。

(以下空白)

