



151300110071



2015闽质监验字051号

报告编号: (2017)MJJCF-X0073

报告日期:

委 托	名称	优达(中国)有限公司
	地址	厦门市集美区杏南路63号

# 检 验 报 告

## Test Report



### 福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): [www.fcii.net](http://www.fcii.net)、[www.fqii.cn](http://www.fqii.cn)

电子信箱(E-mail): [quality@fcii.net](mailto:quality@fcii.net)

# 福建省产品质量检验研究院

## 检 验 报 告



任务来源: (2016)JCWF-004

检验性质: 委托检验

报告编号: (2017)MJJCF-X0073

报告日期: 2017-04-06

第 1 页 共 2 页

委 托 单 位	名称	优达(中国)有限公司			样品名称	马桶刷架
	地址	厦门市集美区杏南路63号			商 标 型 号	/
	电话	0592-6665898	邮编	361022	规 格 等 级	BA9005
	传真	0592-6206423	电子邮箱	sc_hmc@yota china.com	出厂编号 生产日期	/
生产单位		/				
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/
	地点	/			抽样基数	/
	方法	/			抽样数量	/
样 品 概 况	数量	1套			接收日期	2017-03-13
	说明	样品符合试验条件要求。				
检 验 依 据	QB/T 1560-2006《卫生间附属配件》 委托单位提供技术要求					
检 验 结 果	(详见续页)					
检 验 结 论	该样品所检项目符合QB/T 1560-2006标准和委托单位提供技术要求。					
说 明	委托单位提供信息: 样品商标为HCG。					
检验日期	2017-03-20 ~ 2017-03-30			检验地点	杨南街实验室	

批准: 张朝辉

审定: 陈霖

主检: 张文华

注: 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!

# 福建省产品质量检验研究院

## 检验报告

编号: (2017)MJJCF-X0073

第 2 页 共 2 页

(续页)

### 马桶刷架检验结果

序号	检验项目	技术要求	检验结果
1	外观	产品应完整、光洁, 安装后外露表面不得有飞边、毛刺、缩痕、翘曲、熔接痕缺陷。	符合要求
2	镀层耐腐蚀试验 (盐雾试验)	按 QB/T 3827-1999 (2009) 标准进行盐雾试验 48 小时后, 镀层应达到 QB/T 3832-1999 (2009) 标准中 10 级要求。	10 级

注: QB/T 1560-2006 标准中规定盐雾试验时间为 12h, 应委托单位要求, 盐雾试验时间按 48h 进行检验判定, 委托单位提供技术要求不在本院实验室资质认定范围之内。

(以下空白)

