



®

150002112863

(2015)国认监认字(345)号

检测
CNAS L0128

W01527310961

检 验 报 告

Test Report

产品名称: 不锈钢地漏
Name of Sample

规格型号: BA0021
Type

委托单位: 优达(中国)有限公司
Applicant

检验类别: 委托检验
Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心
National Center of Supervision & Inspection on Building Materials and Decoration Materials Quality



国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

检验报告

报告编号: W01527310961

共 2 页 第 1 页

样品名称	不锈钢地漏		检验类别	委托检验
型号规格等级	BA0021	合格品	商 标	HCG
委托单位	优达(中国)有限公司			
受检单位	优达(中国)有限公司			
标称生产单位	优达(中国)有限公司			
委托书编号	W01527310961	委托/抽样日期	2015年10月19日	
到样日期	2015年10月19日	抽样地点	/	
样品数量	1 件	受检批数量	/	
生产日期	/	批号/编号	/	
样品到样状态	完好			
检验地点	上海市闵行区江月路900号			
检验依据	GB/T 27710-2011 地漏			
检验日期	2015年10月28日至2015年11月02日			
检验结论	<p>该样品本次所检项目检验结果符合上述检验依据相关规定。详见本报告检验结果汇总页。</p> <p style="text-align: right;">(检验报告专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015年11月04日</p>			
委托单位通讯资料	地址	福建省厦门市集美区杏南路63号		
	邮编	/	电话	13950040725
备注	本报告检验结论是根据检验依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

批准 唐敏俊
室主任

唐敏俊

审核 陈卓樑

主检 陈伟

SQI/KJ-JL/BG-01

线 打 装

检验报告

报告编号: W01527310961

国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

共 2 页 第 2 页

检验结果汇总

序号	检验项目	技术要求	检验结果	单项判定	备注
1	外观	表面不应有明显的砂眼、缩孔、裂纹和气孔等缺陷	通过	符合	/
2	加工与装配, mm	地漏算子的孔径宜不大于8mm	5.2	符合	/
3	承载能力	地漏算子或地漏盖板承载(0.75±0.005)kN的载荷(30±2)s后,应无变形、裂纹等现象	通过	符合	/
4	耐压性能	本体构造应有足够强度,承受(0.2±0.01)MPa水压,保持(30±2)s后本体应无泄漏、无变形	通过	符合	/
5	排水流量, L/s	用于地面排水≥0.3L/s	0.5	符合	/
(以下空白)					

线
订
装

SQI/KJ-JL/BG-03