



# 注 意 事 项

## REMARKS

1. 报告无本院“检验检测专用章”无效。

This report is invalid if there is not the mark of special stamp for Inspection report.

2. 复制报告未重新加盖检验单位“检验检测专用章”无效。

The copy of this report is invalid if there is not the mark of special stamp for inspection

3. 报告无编制、校核、审定人签章和批准人签章无效。

This report is invalid if there are not the mark of the stamp of editor, proofreader, examiner, and approver.

4. 报告涂改无效。

This report is invalid if altered.

5. 对报告若有异议，应于收到之日（以邮戳为准）起十五日内向任务下达部门或授权部门提出。

If there is any objection for this report. Please raise it to the task assigned department or authorized department within 15 days after receiving this report, according to the date of postal stamp.

6. 对客户送样的委托检验仅对来样负责。

The results of the entrusted test are only suitable for the samples given by Clients.

7. 若无特别说明，委托单位、生产单位及样品的相关信息未经本院确认。

If there is no special announcement in this report, the information of consigner, supplier and samples is not identified.

8. 有关检测数据未经允许，委托单位不得擅自向社会发布。

The test data will be not allowed to publish by any supplier without permission.

9. 未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

The report without qualification identification logo (CMA) is used only as scientific research, teaching or internal quality control.

地址 (Add)：厦门市思明区湖滨南路170号

(NO. 170, Hubin Nan Rd, Siming District, Xiamen)

电话 (Tel)：(0592) 2699777 2699778 传真 (Fax)：(0592) 2699776

邮政编码 (Post Code)：361004 电子信箱 (E-mail)：xmzjyyws@xmzjy.org

网址 (Website)：www.xmzjy.org

地址 (Add)：厦门翔安火炬高新区翔星路88号

(No.88, Xiangxing Road, Huoju Industrial Zone, Xiang'an, Xiamen)

电话 (Tel)：(0592) 2699700 传真 (Fax)：(0592) 2699701

邮政编码 (Post Code)：361100 电子信箱 (E-mail)：ntcl@ntclxm.com

网址 (Website)：www.ntclxm.com

地址 (Add)：福建省厦门市集美区环美北路259号

(No.259, Huanmeibei Road, Jimei District, Xiamen FuJian)

电话 (Tel)：(0592) 2699722 传真 (Fax)：(0592) 2699722

邮政编码 (Post Code)：361023 电子信箱 (E-mail)：xmzjsjxs@163.com

网址 (Website)：www.niast.com

质  
检  
部  
门  
检  
测  
(5)

厦门市产品质量监督检验院  
检测报告



No.2019MG-WJ0010

第 1 页 共 2 页

产品名称	不锈钢高压软管	型号规格	F00015-2	
检验类别	委托检测	商 标	HCG	
标称生产单位	优达（中国）有限公司	生产日期	2019-01-15	
样品来源	送检单位	优达（中国）有限公司	出厂编号	/
	联系人/送样人	邓荣财	样品等级	/
	联系地址	福建省厦门市集美区杏南路63号	样品数量	1套
	联系电话	0592-6665898	送样日期	2019/01/18
	邮政编码	361022	报告日期	2019/01/28
样品状态	试验前样品外观正常，符合试验要求。			
检测依据	GB/T 23448-2009 卫生洁具 软管			
检测项目	见续页			
检测时间	2019-01-18 ~ 2019-01-28			
检测说明	/			
主送单位	优达（中国）有限公司			

批准:  审定:  校核: 郑伟铭 编制: 

注：复印报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效



# 厦门市产品质量监督检验院

## 检测报告

(续页)


No. 2019MG-WJ0010

第 2 页 共 2 页

检测结果:

序号	检测项目	标准要求	检测结果
1	外观	金属外管表面不应有剥层、气泡、氧化皮、锈斑、裂纹、油污、明显划伤、压痕、尖锐折叠等缺陷。非金属外管表面不应有明显波纹、熔接痕、擦划伤、修饰损伤等。	符合
		软管接头的内外表面不应有裂纹、凹凸等明显缺陷；螺纹表面不应有断牙、凹痕等缺陷。	符合
		按GB/T 10125-1997进行6h铜加速乙酸盐雾试验(CASS)后，涂镀层外观等级应达到 GB/T 6461-2002 中9级的要求。	符合 (10级)
2	螺纹连接	软管接头管螺纹精度应符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹精度等级应不低于B级。软管有效连接螺纹牙数应不少于3牙。对特殊产品，允许采用合同规定的规格。	符合
		软管连接螺纹应能承受不小于 20N·m 的扭矩，经扭矩试验后螺纹应无裂纹、损坏。	符合
3	密封性	按 GB/T 23448-2009 中 7.4 规定方法进行试验时，软管各部位应无破裂、渗漏或其他缺陷出现。	符合
4	耐压性	按 GB/T 23448-2009 中 7.5 规定方法进行试验时，软管各部位应无破裂、渗漏或其他缺陷出现。	符合
5	耐老化性	按 GB/T 23448-2009 中 7.10 规定方法进行试验后，软管各部位应无破裂、渗漏或其他缺陷出现。	符合

附样品图片:



—— 以下空白 ——